



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włoszczowie**
ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

PZ.52800.2.2022

Radków, dnia 22.02.2022 r.



Egz. 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 22.02.2022 r. do 22.02.2022 r.

przez

mł. asp. Robert Ławiński – starszy inspektor sztabowy ds. kontrolno – rozpoznawczych posiadającego legitymację służbową nr 12/2021

legitymujący się upoważnieniem numer **PZ.52800.2.2022** z dnia **01.02.2022** roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek urzędu gminy

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy Radków Radków 99 29-135 Radków	Jarosław Dominik – Wójt Gminy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Jerzy Maszewski – Sekretarz Gminy

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami

zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek administracyjno-biurowy

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wójt Gminy

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka obiektu – wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - załącznik nr 1

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana 25.08.2017 r. przez OGNIK II Szkolenia i Usługi, Zdzisław Rak, Danków Mały 19, 29-100 Włoszczowa. Brak zapoznania pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Zapoznano pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej w ramach szkolenia p.poż. przeprowadzonego przez Inspektora ds. BHP mgr inż. Wojciech Cierpiński – przedstawiono losowo wybraną kartę szkolenia z dnia 06.09.2021 r. Szkolenia przeprowadzane są doraźnie dla nowych oraz okresowo dla wszystkich pracowników.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie dnia 27.06.2017 roku. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne dnia 29.06.2017 roku.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Wszystkie zalecenia zawarte w decyzji Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie nr PZ.5580.7.2017 z dnia 07.07.2017 roku zostały wykonane tj.:

1. Dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu,
2. Oznakowano w budynku drogi i wyjścia ewakuacyjne w sposób niebudzący wątpliwości dla użytkowników obiektu,
3. Poddano przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym gaśnice w pomieszczeniu kotłowni.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, klapy dymowe.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – nie przedstawiono protokołu.

Oświetlenie ewakuacyjne – protokół nr 1/OA/2021 z dnia 19.10.2021 sporządzony przez F.H.U. „BH PALUCH”, Robert Paluch, ul. Wspólna 33, 32-200 Miechów nr upr. D-1/2695/691/18.

Hydranty wewnętrzne - protokół nr 21/19/2021 z dnia 19.10.2021 sporządzony przez F.H.U. „BH PALUCH”, Robert Paluch, ul. Wspólna 33, 32-200 Miechów, konserwator sprzętu p.poż. nr upr. P-2/93/12.

Hydrant zewnętrzny - protokół nr 22/10/2021 z dnia 19.10.2021 sporządzony przez F.H.U. „BH PALUCH”, Robert Paluch, ul. Wspólna 33, 32-200 Miechów, konserwator sprzętu p.poż. nr upr. P-2/93/12.

Klapy dymowe – protokół nr 1/OA/2021 z dnia 19.10.2021 sporządzony przez F.H.U. „BH PALUCH”, Robert Paluch, ul. Wspólna 33, 32-200 Miechów nr upr. D-1/2695/691/18..

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe:

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie gaśnic zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,
- przegląd techniczny i badania konserwacyjne gaśnic wykonał – protokoły nr 14/10/2021 oraz 17/10/2021 z dnia 19.10.2021 sporządzony przez F.H.U. „BH PALUCH”, Robert Paluch, ul. Wspólna 33, 32-200 Miechów, konserwator sprzętu p.poż. nr upr. P-2/93/12.
- miejsca usytuowania gaśnic oznakowano znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, przewody kominowe i wentylacyjne

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Protokoły ze sprawdzeń instalacji użytkowych:

Instalacja elektryczna i odgromowa - protokół z dnia 08.05.2017 r. sporządzony przez Zbigniew Turczyn usługi Elektryczne KINGPAT, Krasów 3, 29-135 Radków nr upr. 1D/3220/354/15.

Przewody kominowe i wentylacyjne - protokół nr 27/10/2021 z dnia 21.10.2021 r. sporządzony przez Komin-Max, Marcinowice 149, 32-241 Kozłów, Mistrz Kominiański mgr Anna Szczepanik nr upr. 40704.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak aktualnych protokołów z pomiarów i sprawdzeń przeciwpożarowych wyłączników prądu.
2.	Brak oznakowania miejsc usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu znakami zgodnymi z polskimi normami.
3.	Brak kompletnego wyposażenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu (szyby zabezpieczającej oraz przycisku) przy wejściu do budynku od strony biblioteki.
4.	Brak wymaganej przepisami aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
5.	Brak udokumentowanego zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Inne ustalenia:

1. Zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantu podziemnego zlokalizowanego w odległości 10 m od kontrolowanego obiektu, hydrant oznakowany prawidłowo.
2. Miejsce zbiórki do ewakuacji wyznaczone obok obiektu – oznakowane prawidłowo.
3. Dojazd do obiektu dogodny – obiekt usytuowany bezpośrednio przy drodze powiatowej.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Bez uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

W
GMINA
Dominik
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. kontrolno-rozpoznawczych

ml. asp. mgr Robert Ławiński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)